Agt Best.

AANWIJZINGEN VOOR HET OP JUISTE WIJZE OPBERGEN VAN HET
G A S M A S K E R

.-.-.-.-.-.-.-.-.

1e. Het gasmasker wordt bedrijfsklaar in de draagzak opgeborgen, d.w.z. vullingbus en gelaatstuk beiden in de draagzak, het gelaatstuk met de oogglazen van de vullingbus afgekeerd en met het mondstuk naar beneden, de slang bij masker G binnen het gelaatstuk, bij masker F buitenlangs het gelaatstuk omhoog gaande ; de slang wordt aangekoppeld aan de vullingbus, de sluitdop wordt verwijderd, eveneens de spiraalveer onder de bolstaande binnenrand.

2e. Het bandenstel mag niet zoo strak zijn aangehaald, dat daardoor het gelaatstuk in rust-toestand wordt kromgetrokken.

3e. De reserve-onderdeelen, de brillenzalf, het chloorkalkbuisje en de controlekaart worden in de zijzak opgeborgen ; de poetslap en de sluitdop in de draagzak, echter niet in het gedeelte, bestemd voor de vullingbus.

4e. De draagzak met inhoud moet worden opgehangen tenminste 70 cM. boven de grond aan houten pinnen e.d. ; spijkers veroorzaken een spoedige slijtage van de draagband ; de klep van de draagzak moet zijn geopend, de slang moet als een lus vrij naar buiten kunnen steken ; de draagzak moet zoodanig hangen, dat andere uitrustingstukken er niet op rusten of drukken.

5e. De oogglazen moeten steeds ingevet zijn ; na gebruik worden zij, tegelijk met het geheele gelaatstuk, grondig gereinigd en wederom ingevet.

6e. De kwartier-commandanten zien toe, dat aan bovenstaande punten stipt de hand wordt gehouden ; zij zijn daarvoor verantwoordelijk.

.-.-.-.-.-.-.-.

St.K., 2 November 1939.